



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“



София 1229, бул. „Хан Кубрат“ бл.328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

ДО
Г-Н ПЕТЬО ВЕЛЕВ
ДИРЕКТОР НА „ИНЖЕНЕРНИ И СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“
НА „СОФИЙСКА ВОДА“ АД
„БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ“, Сграда „2А“

КОПИЕ: КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР СО

КОПИЕ: СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ
Ул. „Париж“ №5, гр. София

Относно: Неправилно разположени оттоци

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СО Район Връбница
бул. Хан Кубрат бл.328 вх.Б
,п.к1229 тел.02/495-77-41
№ Към РВР18-ВК08-1162-[1]
ОТ 25.09.2018
КОД МАС5А4ССДВ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛЕВ,

В район „Връбница“СО са постъпили, сигнал от КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР СО входирано с № РВР18-ВК08-1162/27.08.2018г. и писмо от СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ №ССИ18-КЦ51-6922/27.08.2018г., в които се твърди че, уличните оттоци по ул. „Дико Илиев“, ж.к. „Обеля 2“ са неправилно разположени.
Моля, за предприемане на мерки и мероприятия по разрешаване на възникналия казус.

приложение: 1. сигнал от КЦ №СОА18-КЦ01-27774/10.07.2018г.
2. писмо от СИ №ССИ18-КЦ51-6922/27.08.2018г.

С уважение,

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА“СО





**Столична община
Столичен инспекторат**

София 1000 ул. "Париж" № 5, тел. 9377 230, факс 9377 221, e-mail: inspectorat@inspectorat-so.org/www.inspectorat-so.org

Изх. № 2017 г.

ССИ18-КЦ 01-5821/28.08

ДО
Г-Н МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА“
ул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б, п.к. 1229

КОПИЕ: КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР СО

На Ваш вх. № СОО-КЦ 01-27774/10.07.2018 г.

На Наш вх. № ССИ18-КЦ 01-5821/13.07.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал с вх. № ССИ18-КЦ01-5821/13.07.2018г., относно запушена улична канализация и обратна денивелация на улицата пред бл.264, вх.А в ж.к. „Обеля - 2“, Ви уведомявам следното:

Инспектори от Столичен инспекторат район “Връбница” извършиха проверка на място, при която се установи, че в ж.к. “Обеля- 2“ пред бл.264 има 4/четири/ броя дъждоприемни шахти, които са запушени.

Същите са почистени от фирмата изпълнител обслужваща района по Заявка за възлагане и извършване на допълнителна дейност “Почистване на дъждоприемни шахти”.

Установено е, че уличното платно на ул. “Дико Илиев” в ж.к. “Обеля-2” пред бл.264 вх.А е с обратна денивелация и дъждоприемните шахти се намират на най-високата част от уличното платно .

На основание чл. 4 от Правилника за организация и дейността на Столичен инспекторат, приложено изпращам Ви копие от постъпил в Столичен инспекторат сигнал с вх. № ССИ18-КЦ01-5821/13.07.2018г., за предприемане на необходимите действия по компетентност.

Моля, за предприетите от Вас действия, да уведомите в законоустановения срок Контактен център и Столичен инспекторат.

С уважение,

инж. ВЕСКА ГЕОРГИЕВА
ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

