



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

ISO 9001:2015 Регистрационен № A-191-QMS15



1505 София, бул. „Мадрид“ № 1, тел. 02 / 815 76 46, www.rayon-oborishte.bg

ДО

Г-ЖА МАРИЯ СТАЙНОВА-ПЕТРОВА

Е-MAIL: m.staynova@gmail.com

СО Район Оборище

Рег.№ Към РОБ26-ДИ01-268-[2]/07.07.2026

КОПИЕ

ИНЖ. ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

„СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“ ПРИ ДНСК

НА ВАШ ИЗХ. № ДНСК-СЖО-1740/1/25.06.2026 Г.

HELPBOOK.INFO

Е-MAIL: signal@helpbook.info

КОД НА СИГНАЛА SN:756551OE-NC

На рег. № РОБ26-ДИ01-268/25.06.2026 г.

ОТНОСНО: сигнал срещу липса на обезопасяване и изхвърляне от височина на строителни материали при ремонт на покрива на сградата, с административен адрес: гр. София, ул. „Оборище“ № 36а

УВАЖАЕМА Г-ЖО СТАЙНОВА-ПЕТРОВА,

В СО – район „Оборище“ е получено разпоределително писмо на Главен директор на Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК с вх. № РОБ26-ДИ01-268/25.06.2026 г. с приложен Ваш сигнал срещу липса на обезопасяване и изхвърляне от височина на строителни материали при ремонт на покрива на сградата, с административен адрес: гр. София, ул. „Оборище“ № 36а.

Служители от районната администрация са посетили адреса на 26.06.2026 г. за извършване на проверка, като достъп до подпокривното пространство и покрива на сградата не е осигурен.

Насрочена е нова проверка на място на 30.06.2026 г. От същата е установено, че към момента на проверката не се извършват ремонтни дейности по покрива на сградата. Южния скат е разпокрит и няколко от ребрата на покривната конструкция са прекъснати. По неразпокритите части на покрива са наблюдават следи от влага, като на места се наблюдават процепи, през които се процежда светлина.

За извършвания ремонт е получено уведомление вх. № РОБ26-ДИ01-268/1/02.07.2026 г., с което Етажната собственост на сградата е информирала, че ще представи конструктивно становище, План за безопасност и здраве и план за управление на строителните отпадъци.

С оглед на гореизложеното и постъпилия сигнал, Ви уведомяваме, че на управителя на етажната собственост, чрез него до всички собственици, е изпратено писмено указание, с което е напомнено, че при извършване на строително-ремонтни дейности следва теренът около сградата да бъде обезопасен и сигнализиран, като стриктно да спазват Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

С УВАЖЕНИЕ:

Георги Кузмов
Кмет на район Оборище
07.07.2026

Електронен документ, и _____, та в СЕОС се изпраща чрез СЕОС. На адресатите, невяключени в СЕОС се изпраща на електронната поща.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

ISO 9001:2015 Регистрационен № A-191-QMS15



1505 София, бул. „Мадрид“ № 1, тел. 02 / 815 76 46, www.rayon-oborishte.bg