

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА****РАЙОН „СЛАТИНА”**

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;  
<http://so-slatina.org>; e-mail: [info@so-slatina.org](mailto:info@so-slatina.org)

СО Район Слатина  
бул. Шипченски проход 67  
№ Към РСЛ22-ЕВ00-1171-[11] Г.  
от 12.08.2022 12:14:51  
Справка: [www.so-slatina.org](http://www.so-slatina.org)  
Потреб. код: FLQ35141130C

**ДО:**

**E-MAIL: [signal@helpbook.info](mailto:signal@helpbook.info) SN:187421NH-NC**

**Относно:** Сигнал за некачествен ремонт на тротоар на ул. „Хемус“№19А

**УВАЖАЕМА ДАМИ И ГОСПОДА,**

По постъпилния в районната администрация Ваш сигнал с вх. № РСЛ22—ЕВ00-1171/04.08.2022 г., относно некачествен ремонт на тротоар на ул. „Хемус“№19А, даваме следните пояснения:

Приложеният към сигнала документ №3 (снимка с насъбрала се вода по време на валеж в пространството между обособените зелени площи и охранващите ел. табла и сградата на ул. „Хемус“№19А) показва пределно ясно, че всички алеи/пътеки около блока са с компрометирани настилки, без необходимите надлъжни и напречни наклони и самите те, в състоянието в което са, създават условия за навлизане на водата в основите на сградата.

Без да има законово или нормативно определение за приоритет, във връзка с мащабите и възможностите, приоритет за поддържане и ремонтване има публичната общинска собственост пред частната, като се акцентува на обществената значимост на улиците, алеите, тротоарите – предимно зони около училища, детски градини и зони с интензивен автомобилен трафик. В тази връзка, участъците показани в документ №3 от сигнала са общинска частна собственост и за своевременното им ремонтване Етажната собственост би трябвало да прояви инициатива и желание за самоучастие в ремонтните работи, срещу което да получи безвъзмездно най-необходимите материали за ремонта.

В процеса на проучване и подготовка на предстоящите ремонтни дейности бе констатирано, че съществуващата дървесна растителност ще създаде проблеми при изпълнението на тротоарната настилка предвид високо стоящи корени, разкъртили и изместили тротоарните плочки около дървесните гнезда. С оглед запазването на съществуващата растителност се наложи да се задигне нивото на тротоарната настилка с около 3 см и се разширят максимално дървесните гнезда. Всичко това доведе до проблема описан в сигнала. Тъй като ремонтът не е приключил, ще бъдат коригирани нивата при преходите към входовете на блоковете чрез понижаване нивото на тротоарната настилка, с което водата от тези преходи ще се оттича към уличното платно.

**С УВАЖЕНИЕ,**

**ГЕОРГИ ИЛИЕВ,**

**КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА“-СО**



*Писмото се издава в един оригинален екземпляр- за подателя (за класиране в район „Слатина“-СО). До адресата се изпраща чрез СЕОС и не носи хартиен носител.*