

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА****РАЙОН „СЛАТИНА”**

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;  
<http://so-slatina.org>; e-mail: [info@so-slatina.org](mailto:info@so-slatina.org)

СО Район Слатина  
бул. Шипченски проход 67  
№ Към РСЛ22-КЦ01-702-[11] 1.2022г.  
от 30.08.2022 13:28:05  
Справка: [www.so-slatina.org](http://www.so-slatina.org)  
Потреб. код:

**ДО:**

**HELPOOK.INFO**

e-mail: [signal@helpbook.info](mailto:signal@helpbook.info)

Код на сигнала SN: 599324TL-NC

**КОПИЕ:**

**ИНЖ. ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ**

**ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ**

**„СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“ ПРИ ДНСК**

/КЪМ ВАШ № СО-1814-04-143/26.08.2022/

*Относно: Сигнал за подкопан подход към подземните гаражи на жилищна сграда на адрес ул. „Кирил Божиков“ № 24*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

В район „Слатина” – СО е получено писмо от ДНСК с вх. № РСЛ22-ДИ05-309/28.08.2022г., към което е приложен сигнал, подаден чрез онлайн платформата HelpBook.info с код на сигнала SN: 599324TL-NC. В сигнала се съобщава, че при строителни работи по основите на нов строеж в имот на ул. „Марко Бочар и ул. „Иван Щерев“ е подкопан подход към подземните гаражи на жилищна сграда на адрес ул. „Кирил Божиков“ № 24. Иска се съдействие за даване на предписание за укрепване, с цел предотвратяване на бъдещи инциденти.

Уведомяваме Ви, че от служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в район „Слатина” е извършена проверка по документи и на място, при която е съставен Констативен протокол № 1/29.08.2022г.

При проверката по документи е установено, че сигналът се отнася за строеж: „Високоетажна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи и нискоетажна нежилищна сграда“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.705.293, УПИ III-, за ОЖС“, кв № 44а, м. „Христо Смирненски – Слатина“, в близост до кръстовището на ул. „Марко Бочар и ул. „Иван Щерев“. За строежа са налице одобрени строителни книжа: Одобен инвестиционен проект, Разрешение за строеж № 261/22.12.2021г. (за строеж 3-та категория) и Протокол обр. 2/22.06.2022г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Строежът е ограден със строителна ограда, на която е монтирана информационна табела. Строежът е започнат и се изпълнява законосъобразно.

При проверката на място е установено, че на строежът се изпълняват армировки на фундаментната плоча. Откосите на изкопа са укрепени и покрити с полиетилен.

*Писмото се издава в 1 /един/ оригинален екземпляр - за класиране в район „Слатина“. До адресат 1 се изпраща на посочения в сигнала e-mail адрес. До адресат 2 се изпраща чрез СЕОС.*

В участъка, визиран в сигнала (на вход-изхода за строителният обект) е изпълнено укрепване с вертикални метални профили, плътна дъсчена обшивка между тях и допълнително подпирание в горната част с телескопични подпори. На ниво терен е изпълнена временна бетонова настилка. По данни на техническия ръководител, подпирането е осъществено максимално бързо в деня на възникване на проблема и подаване на сигнала.

При проверката е установено, че изкопа е ограден с дървени паранети по цялата периферия. Работниците са с лични предпазни средства. Взети са необходимите мерки за спазване изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

При проверката не е установено незаконно строителство и нарушение на разпоредбите на ЗУТ.

Предвид гореизложеното считаме, че няма основание за допълнителен контрол от страна на район „Слатина“ и ДНСК по случая, визиран в сигнала, поради което образуваната административната преписка в районната администрация се приключва и архивира.

С уважение,

ГЕОРГИ ИЛИЕВ  
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА“

