



**СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ИСКЪР“**

СО район Искър
тел.: (02)979-13-10, 979-07-37
№ РИС25-КЦ51-922/ 14.07.2025
Л. код: BIS1DCC5



София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, п.к.1592, тел: 9791310; 9790711; e-mail: info@raioniskar.bg

ДО

Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА И СЪБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УЛ. „ДЯКОН ИГНАТИЙ“ №9

КОПИЕ

КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА СО

На Ваш Рег. № СОА25-КЦ01-59237/01.07.2025г.

Относно: Повреди по металната конструкция на рекламното пано с надпис „Инфраструктурно строителство“, монтирано на естакадата за Терминал 2 на летище „Васил Левски“, гр. София.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ,

Във връзка с постъпил сигнал в район „Искър“ СО с рег. №РИС25-КЦ01-919/02.07.2025г., относно гореизложеното, бе извършена проверка на място от служители на отдел „Инженерна инфраструктура и строителство“. При направения визуален оглед е установено, че част от металния профил на рамката ограждаща рекламния надпис е прекъснат и деформиран, без да са нанесени повреди на крепежните елементи. Наличието на този дефект предизвиква опасенията на преминаващите по бул. „Христофор Колумб“, изложени в сигнала.

Предвид това, че Възложител на строителството на въпросното съоръжение е Министерството на транспорта и съобщенията на Република България, приложено Ви изпращам сигнала за решение по компетентност.

Приложение: 1. Сигнал;

2. Снимков материал.

С УВАЖЕНИЕ,

ПЕТКО КРАЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР“ СО



