



Столична община Столичен инспекторат

София 1000 ул. "Париж" № 5, тел. 9377 230, факс 9377 221, e-mail: inspectorat@inspectorat-so.org/www.inspectorat-so.org

ДО „КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР“ НА СО

На Ваш рег. № СОА19-КЦ01-39128 / 15.08.2019 г.

На наш рег. № ССИ19-КЦ01-8574 / 15.08.2019 г.

Столичен инспекторат към СО
Рег. № ССИ19-КЦ51-9596
Регистриран на 23.08.2019
Код за достъп: VT04A61DFEC
на адрес <http://inspectorat-so.org/>



Относно: Постъпил сигнал в Столичен инспекторат, касаещ запушена дъждоприемна шахта с липсваща решетка на адрес: ул. „Разград“ № 6, район „Красно село“

Във връзка с постъпил сигнал в Столичен инспекторат /СИ/ относно технически неизправна дъждоприемна шахта на адрес: ул. „Разград“ № 6, район „Красно село“, Ви уведомявам за следното:

Служители на СИ са извършили проверка на мястото на 15.08.2019 г. По време на проверката е установено наличието на 1 брой единична дъждоприемна шахта на адрес: „Разград“ № 6, кръстовище с ул. „Браила“. Шахтата е с технически изправна решетка. Не е установено наличие на наноси във вертикалната част на дъждоприемната шахта, които да нарушават водопроводимостта ѝ. Не е установено завиряване и образуване на локви.

С уважение,

ИНЖ. ВЕСКА ГЕОРГИЕВА
ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

