



Столична община
Столичен инспекторат

София 1000 ул. „Париж“ № 5, тел. 9377 230, факс 9377 221, e-mail: inspectorat@inspectorat-so.org ,www.inspectorat-so.org

ДО „КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР“ НА СО

На Ваш изх. № СОА22-КЦ01-58487/02.12.2022г.
На Наш вх. № ССИ22-КЦ01-11180/02.12.2022г.

Относно: Твърдения за замърсяване от преминаване на строителна механизация от строителен обект на ул.„Дядо Йоцо“, кв.„Драгалевци“

Във връзка с постъпил сигнал от Контактен център на Столична община с вх.№ ССИ22-КЦ01-11180/02.12.2022г. , Ви уведомявам следното:

Служители на Столичен инспекторат извършиха проверка на място на строителен обект намиращ се на ул.„Дядо Йоцо“ кв.„Драгалевци“, при която се установи ,че строителният обект не извършва строителна дейност и не е установено замърсяване на уличното платно . При направената проверка не е установено шахти с неизправна вертикална проводимост.

Приложение : 1бр. снимков материал

С УВАЖЕНИЕ:
Х инж. НИКОЛАЙ НЕДЕЛКОВ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „АИО“ В СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ
(упълномощен със Заповед № ССИ22-РД56-180/21.09.2022г.)

Подписано от:

Съгласувано чрез АИССИ с:
Началник на РИ „Витоша“ инж. Генеди Даскалов

Изготвил чрез АИССИ: гл. инспектор Злати Танев