



Столична община

Столичен инспекторат

София 1000 ул. "Париж" №5, тел. 9377230, факс 9377221 e-mail: inspectorat@inspectorat-so.org/www.inspectorat-so.org

ДО „КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР“ НА СО

На Ваш изх. № СОА20-КЦ01- 4442/04.02.2020г.

На Наш вх. № ССИ20-КЦ01-1197/04.02.2020г.

Столичен инспекторат към СО
Рег. № ССИ20-КЦ51-2926
Регистриран на 25.03.2020
Код за достъп: DKR4E40EFEC
на адрес <http://inspectorat-so.org/>



Относно: Снегочистване на ул. „719“ и ул. „Полско цвете“, р-н „Витоша“

Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал вх.№ ССИ20-КЦ01-1197/04.02.2020г., инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверка на място, при която се установи, че фирмата изпълнител за р-н „Витоша“ е предприела необходимите действия, като ул. „719“ и ул. „Полско цвете“ са почистени от сняг, чрез дейност „Механизирано обработване на уличните платна чрез разпръскване на подходящи смеси“ и дейност „Механизирано почистване от сняг на улични платна и площади,„

С уважение:

инж. ВЕСКА ГЕОРГИЕВА

ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

