



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните
Областна дирекция по безопасност на храните – София - град



ДО
Г-ЖА ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
СТОЛИЧНА ОБЩИН
УЛ. „МОСКОВСКА” № 33
ГР. СОФИЯ

НА ВХОДЯЩ НОМЕР НА СИГНАЛ: 858/22.01.2025г.

ОТНОСНО: Подаден сигнал до Контактен център на Столична община, препратен до ОДБХ – София - град, касаещ вентилационна инсталация, включена в коминното тяло на сградата, при която се отделят дим, миризми, както и изхвърляне по незаконен начин на отпадъци в общинските кофи от ливански ресторант, намиращ се на адрес: гр. София, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

Във връзка с постъпилния сигнал в ОДБХ – София - град, касаещ гореизложеното, инспектори от отдел „Контрол на храните и граничен контрол” на 06.01.2025 г. извършиха проверка, при която се установи следното:

Обектът, стопанисван от фирма „Едарат БГ“ ООД, е регистриран по реда на Закона за храните, като ресторант.

Над топлинните съоръжения е изградена вентилационна система конструирана по начин, позволяващ лесен достъп за почистване на решетките. Същата е в добро хигиенно състояние. В хода на проверката в работните помещения не е установено задимяване и постъпване на замърсен въздух.

Осигурени са затварящи се контейнери за отпадъците. Представен е договор с фирма за предаване на отработена мазнина и биоразградими отпадъци с приемо - предавателен протокол от ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.

Не е представено писмено становище за ефективността на вентилационната система в съответствие с изискванията, определени в Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г., изм. и доп. ДВ бр. 20/2006 г.), за което е връчено Предписание № 0009009/06.01.2025г.

На 14.02.2025г. се установи, че предписанието е изпълнено. Представени са следните документи:

1. Сертификат за контрол № 9/14.01.25г. от акредитиран орган за контрол от вида А със заключение - дебит на въздуха в обекта, който съответства на изискванията на Наредба № 15/2005 г.,

2. Протокол за контрол на вентилационни инсталации № 9/14.01.25г. към Сертификат № 9/14.01.25г.,

3. Сертификат за контрол № 293/13.02.25г. със заключение - еквивалентното ниво на шум dВ(А)(ден) съответства на изискванията на Наредба № 6 за показателите на шум в околната среда ДВ бр. 58/2006г.

4. Протокол от контрол на шум в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях № 293 - 1 /13.02.25г.

С уважение,

Д-Р АНТОН ГЕНОВ
ДИРЕКТОР НА ОДБХ СОФИЯ – ГРАД



СЕ/КХТК

✉ Гр. София, п.к. 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев“

☎ +359 2 944 46 36, 📠 +359 2 944 17 06, rvs_22@nvms.government.bg

Ниво 3, TLP-RED Ниво 2, TLP-AMBER Ниво 1, TLP-GREEN Ниво 0, TLP-WHITE