



**Столична община**

Изходящ №

COA18-ГР94-1180

Регистриран на 08.03.2018

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

София 1000 ул. "Московска" 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, [www.sofia.bg](http://www.sofia.bg)

ДО

ДО

[signal@helpbook.info](mailto:signal@helpbook.info)

сигнал код:

SN563544ТН-NC

*Относно: Грешен пътен знак и излишна „BUS“ лента на бул. „Александър Малинов“ посока бул. „Цариградско шосе“.*

**УВАЖАЕМИ**

По повод на Вашето писмо е извършена проверка от експерти на бул. „Александър Малинов“ преди кръстовището с ул. „Филип Аврамов“. При проверката е констатирано, че пътен знак Д 3 /указател за предварително престрояване/ и маркировката на пътното платно обозначават едни и същи ленти за движение. Към момента на проверката стълба на пътните знаци Д3, В27 и т17 /паяк/ е наклонен, а Д3 завъртян /снимка 1/.

През месец декември, организацията на движение на кръстовището е била същата /снимка 2/.

„BUS“ лентите на бул. „Александър Малинов“ са маркирани с решение по т. III от протокол № 19/ 16.05.2016 г. на Постоянната комисия по транспорт и туризъм /ПКТТ/ към СОС.

Във връзка със становище на ПКТТ изпратено с писмо № COA16-BK66-9457/1/16.08.2016 г. до Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението /ПКТОБД/ при Столична община се приема предложението на първата за премахване на „BUS“ лентата на бул. „Александър Малинов“ между бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Андрей Сахаров“, като се въвежда ОД за движение преди въвеждането на „BUS“ лентите /решение по т. XXXVI от протокол № 33/30.08.2016 г./.

Приложение: съгласно текста – снимки 2 бр.

С уважение,

**ЕВГЕНИ КРУСЕВ**

**ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СО**





