



СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"

гр.СОФИЯ 1303, бул."Ал.Стамболийски" №62, тел.9814364, ф.9870794

ДО
Г-ЖА НЕЛИ ГЕОРГИЕВА
ДИРЕКТОР НА 91 НЕГ "Проф. Константин Гълъбов"
ГР.СОФИЯ, УЛ. „ПОЗИТАНО“ № 26

КОПИЕ ДО
КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР
НА ВАШ № СОА24-КЦ01-58735/24.07.2024

Столична община
район "Възраждане"



бул. "Ал. Стамболийски" 62
тел. : 02/ 9802207,
02/ 9802543, 02/ 9802885


№ РВЕ24-КЦ51-508
от 13.09.2024 г.

Относно: *Сигнал с вх. № РВЕ24-КЦ01-876/24.07.2024г.*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Във връзка с постъпил в районната администрация сигнал относно нанесен гругн от оловен минимум по огради и перила на обществени сгради в гр. София, включително и в поверената Ви гимназия, приложено изпращам Ви подадения сигнал за действия по компетентност, отчитайки наличието на цитирания в сигнала материал и при необходимост консултация с експерт.

С УВАЖЕНИЕ,
СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“



СИГНАЛ от КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

29.07.2024г.

Рег. №	COA24-КЦ01-58735 / 24.07.2024 16:25:13		
№ в КЦ	508156	Подаден на:	24.07.2024
Регистриран от		Брой прикачени файлове	1
Срок за приключване	30 дни		
Категория	900	Други	
Тип	081	Други	

л. арх. М. Знакшева

02.09.2024г.

Описание на проблема:


Относно	Корозирал оловен миниум по огради на училища и други обществени сгради
Пълно описание	<p>На много обществени сгради в столицата преди време е нанесен грунд от оловен миниум и последващо покритие, което сега корозира и има свободен достъп до оловото. Примери за такива обекти: 91 НЕГ, Софийски зоопарк (там масово), 1 английска гимназия, УМБАЛ Пирогов, Вентилационни шахти пред The Mall на Цариградско шосе. Оловото в този грунд е силно токсично и представлява сериозен риск при поглъщане, дори в много малки количества. Особено опасно е когато до него имат достъп деца, какъвто е случаят със зоопарка и училищата. В зоопарка масово посетителите се държат за оловните парапети и ядат чипсове, пуканки и други неща от които си облизват пръстите. Освен това от парапетите оловото попада под формата на токсичен прах в околната среда и може да се вдиша заедно с обикновения прахоляк. Има спешна нужда от преобядисване на корозиралите метални конструкции, както и някакъв регистър за потенциално опасните места, тъй като след време пак никой няма да помни къде са точно.</p> <p>https://helpbook.info/signal/view/5180 ! ?</p>

Данни от въпросник:

Няма

Адрес на сигнала:

В район	район Лозенец
Вид маркиране	Маркер



Координати	42.6597044;23.3339142
По карта:	Ловен, ул. „Чавдар Мутафов“ 37-11, 1700 София, България
Уточнен:	София Ул./бул.:улица „Чавдар Мутафов“37-11

Подаден от:

Имена	<input type="text"/>
От телефон:	<input type="text"/>
Телефон за връзка	<input type="text"/>
Ел. поща	<input type="text"/>

[Преглед на оригинален сигнал](#)