



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Изх. № СО-621-01-017

22-03-2021

ДО

КМЕТА НА РАЙОН СЛАТИНА  
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОПИЕ

HELPCOOK.INFO

СИГНАЛ КОД: SN: 073654GV-NC

EMAIL: <signal@helpbook.info >

*Относно: Сигнал от гражданин посредством онлайн платформа.*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,**

В Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, по електронната поща, е получен и заведен с вх.№ СО-621-03-251/16.03.2021г. сигнал относно законосъобразността на „ремонтни дейности в апартамент с административен адрес: кв. „Редута“, ул. „Блага Димитрова“ № 37А, ап. 2, гр. София.“ Изнесени са твърдения, че има опасност от нарушаване на конструкцията на сградата.

Предвид горното и на основание чл. 221, ал. 4 от ЗУТ, приложено Ви изпращаме по компетентност копие от сигнала, като моля да разпоредите извършване на проверка по изнесеното в него.

За резултатите от проверката и предприетите последващи действия, моля да разпоредите да бъдат уведомени с подробен писмен отговор Helpbook.info и всички заинтересувани лица, с копие до ДНСК, в **срок от 20 /двадесет/ работни дни** от получаване на настоящото писмо.

**Приложение:** копие от сигнал вх.№ СО-621-03-251/16.03.2021г. – 2 /два/ бр. листа.

С уважение,

ИНЖ. ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ

Главен директор на главна дирекция  
„Строителен контрол“ при ДНСК

