

РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37; Факс: (02) 828 48 83

Адрес: бул. „Освобождение“ № 25, гр. София, п.к. 1330

e-mail: toa_krpoliana@mail.bgweb: www.krasnapolyana.bg

СО КРАСНА ПОЛЯНА

Тел. (02) 921 72 37

<http://krasnapolyana.bg>

Изх. Към РКП23-КЦ01-97-[4]

23.03.2023 9:08:27



ДО:

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Към САГ23-ТК00-395/2023г.

КОПИЕ ДО:

КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР-СО
Към № СОА23-КЦ01-6781/2023г.

ОТНОСНО: *Опасна незаконна тераса на бл. 56, вх. Б, ж.к. „Западен парк”, район „Красна поляна”- СО*

УВАЖАЕМИ АРХИТЕКТ ЗДРАВКОВ,

Във връзка с получен в деловодството на район „Красна поляна“ СО сигнал от г-жа Е П , подаден чрез Зам. кмета на Столична община – г-жа Ралица Стоянова и „Контактен център” на СО, отнасящ се за „Опасна незаконна тераса, която може да падне всеки момент” на бл. 56, вх. Б, ет. 1, ап. 1 в ж.к. „Западен парк”, Ви уведомявам следното:

По случая е извършена проверка на място на 27.02.2023 г. от служители на район „Красна поляна” – СО, при която се установи че към съществуващия балкон на апартамента е изпълнена полумасивна пристройка на балкон с дължина 2,35 м и ширина 0,95 м, изграден като продължение на съществуващия балкон на апартамента. Строежът е видимо компрометиран и потенциално опасен от неконтролирано отделяне (падане) за минаващите покрай блока и живущите в него граждани, което създава предпоставки за възникване на инциденти и нещастни случаи.

В тази връзка бяха предприети мерки, като се установи контакт с настоящият собственик на апартамента. На проведените разговори му бяха дадени указания за доброволно премахване на опасния незаконен строеж и връчено Предписание за премахване на същия.

При извършена повторна проверка на място на 21.03.2023 г. от служители на район „Красна поляна” – СО се установи, че строеж „Опасна незаконна тераса” при бл. 56, вх. Б е премахнат от собственика в указания срок, предвид на което считам преписката за приключила.

Приложение: Констативен протокол, снимков материал.

С уважение:.....

ЛИВАН ЧАКЪРОВ/
КМЕТ НА РАЙОН
„КРАСНА ПОЛЯНА“ СО

Изготвил:.....

/А. Атанасов – специалист в отдел „УТКРКС“/

Съгласувал:.....

/инж. Р. Полимеров – н-к отдел „УТКРКС“/



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

район "Красна поляна"

София, ул. "Освобождение" № 25, П.К.1330, тел.02/9217210, факс 02/828 4883, www.krasnapoliana.com

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес 21.03.2023 г., подписаните длъжностни лица:

1. Инж. Румен Полимеров - началник отдел „УТКРКС“
2. Атанас Атанасов – специалист в отдел „УТКРКС“


Извършиха проверка на място по преписка с рег. индекс: РКП23-КЦ01-97 от: 08.02.2023 г., относно „*Опасна незаконна тераса, която може да падне всеки момент*“ на бл. 56, вх.Б, ет. 1, ап. 1, район „Красна поляна“, ж.к. „Западен парк“.


ПРИ ПРОВЕРКАТА СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

Опасната тераса е премахната от собственика на апартамента. Строителните отпадъци са извозени, а районът е почистен.

Приложение: снимков материал

ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА:

1. 
.....
/ инж. Р. Полимеров /

2. 
.....
/ А. Атанасов /

