



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция за национален строителен контрол

ДНСК

Рег. № Към ДНСК26-СЖО-1105-[1]/30.04.2026

ДО

КМЕТА НА РАЙОН „НАДЕЖДА“ –
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОПИЕ

HELPSBOOK.INFO

СИГНАЛ КОД: SN: 295133ТВ-NC

EMAIL: signal@helpbook.info

На наш вх. № ДНСК26-СЖО-1105/20.04.2026г.

Относно Сигнал, получен чрез онлайн платформата [Helpbook.info](https://helpbook.info).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

В Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) по електронната поща чрез онлайн платформата [Helpbook.info](https://helpbook.info), с код на сигнала SN: 295133ТВ-NC е получен и заведен с вх.№ ДНСК26-СЖО-1105/20.04.2026г. горепосочения сигнал за извършвано усвояване на тераса, при което се премахват подпрозоречните и страничните елементи на фасадния панел на апартамент, находящ се на ет.3, вляво, бл.2, вх.А, ж.к.“Свобода“, гр.София. Изразени са опасения, че е нарушена сигурността и конструктивната устойчивост на сградата. Отправено е искане за извършване на проверка и предприемане на необходимите действия за запазване на конструктивната здравина на сградата.

Предвид гореизложеното, приложено Ви изпращаме копие от настоящия сигнал, ведно с приложенията, като моля да разпоредите извършване на проверка от служители на районната администрация по документи и на място по изложеното в него за изясняване на случая.



1606 гр.София, бул. Христо Ботев №47, тел: 02 91 59 137, e-mail: dnsk@dnsk.bg

За резултата от извършената проверка и предприетите законови действия, в случай на установени нарушения, моля за Вашите разпореждания да бъдат уведомени подателят на сигнала чрез онлайн платформата Helpbook.info и заинтересованите лица, с копие до ДНСК, в законоустановения срок.

Приложение: Копие от сигнал с приложения с вх.№ ДНСК26-СЖО-1105/20.04.2026г.

С УВАЖЕНИЕ,

Лиляна Петрова-Илиева
30.04.2026

ИНЖ. ЛИЛЯНА ПЕТРОВА
НАЧАЛНИК НА ДНСК